

MC3070 és MC3090

	<u>MC3070</u>	<u>MC3090</u>
OS	Windows CE 4.2	Windows CE 5.0
Radio Driver	Microsoft Windows Zero Config	Fusion 2.0 <i>(LEAP, EAP-TTLS, jelerősség ikon, hidegstart kezelés)</i>
WLAN	802.11 b/g	802.11 b/g/a
Továbbfejlesztett oldalsó trigger gomb		
PAN	Nincsen	Bluetooth opció
Hangeffektusok	Sípolás (beep)	Teljes Audio opció
Pisztoly formájú kivitel	Nincsen	Integrált